




Incluye / Inclui:


Ref.: 6294 1030 +6




**POR FAVOR SEGUIR EXACTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE INFLADO PARA INFLAR CORRECTAMENTE WUBBLE**  
**É RECOMENDADO SEGUIR EXATAMENTE AS INSTRUÇÕES DE INFLADO PARA INFLAR CORRETAMENTE A WUBBLE**




**1**  
 1. Aplicar la vaselina en la punta de la boquilla.  
 Aplicar a vaselina na ponta da embocadura.




**2**  
 2. Estira y abre la válvula de Wubble mientras se inserta la punta de la boquilla dentro de la válvula. Gira la boquilla en un movimiento circular para esparcir la vaselina.  
 Estica e abre a válvula de Wubble enquanto inseres a ponta da embocadura dentro da válvula. Gira a embocadura num movimento circular para expandir o vaselina.



**3**  
 3. Empujar la boquilla dentro de la válvula de Wubble.  
 Empurra a embocadura dentro da válvula da Wubble.



**4a**  
 4. Para inflar Wubble, sujetar la boquilla con la mano mientras se sopla dentro con la boca. También se puede inflar Wubble usando casi cualquier otro inflador del que se disponga (bomba infladora no incluida).  
 Para inflar a Wubble, sujeita a embocadura com a mão enquanto sopras dentro com a boca. Também se pode inflar a Wubble utilizando quase qualquer outra bomba de inflar que tenhas (bomba de inflar não incluída).



**Aplicar un parche**  
**Aplicar um remendo**  
 1. Quitar el protector del parche.  
 2. Aplicar el parche bien centrado sobre el agujero.  
 3. Apretar firmemente para asegurar un sellado perfecto.  
 1. Tirar o protetor do remendo.  
 2. Aplicar o remendo bem centrado sobre o furo.  
 3. Apertar firmemente para garantir uma selagem perfeita.

NSI INTERNATIONAL, INC	
Date	5/20/20; 7/13/20
Artist	HK/NL
Item#	81030
Item Name	Super Wubble NEW VALVE instructions
Box size	A4 sheet

**COLORS**

**4 color**

Contact Person:  
 Helen Kolanovic  
 NSI International  
 235 West 23rd Street  
 4th Floor, New York, NY 10011  
 212-993-6228 x1041