

**INSTRUCCIONES DE USO**

Utilice solamente barras de adhesivo de 11 mm. de diámetro.

COMO APLICAR LA COLA:

- 1- Conecte la pistola a una toma eléctrica. Cargue la barra del adhesivo en la parte posterior de la pistola.
- 2- Aprete el gatillo varias veces hasta que la barra esté firmemente sujeta en el tubo de entrada.
- 3- Caliente la pistola durante unos 5 segundos.
- 4- Aprete el gatillo hasta que el adhesivo salga por la boquilla.
- 5- Junte las superficies al cabo de 15 segundos. El uso de sargentos u otros aparatos de sujeción no es necesario. Limpie las superficies para mejorar el proceso.
- 6- Desconecte la pistola cuando haya terminado su trabajo. No necesita limpieza. No retire nunca la barra del adhesivo desde el tubo de carga en la parte posterior de la pistola.

PRECAUCIÓN:

- No toque la zona caliente alrededor de la boquilla, ni el pegamento caliente.
- En caso de producirse algún contacto accidental, no intente quitar el pegamento. Sumerja inmediatamente en agua fría.
- Utilice siempre protección para los ojos.
- Después de su uso desenchufe la herramienta.
- Si el cable de alimentación está dañado, lo debe sustituir el fabricante, su agente de servicio o una persona cualificada similar para evitar peligro.
- Almacene en lugar fresco y seco.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.

USER INSTRUCTIONS

Use only 11 mm. diameter adhesive glue bars.

- 1- Load the glue bar into the cartridge of the gun and connect it to the electric current.
- 2- Press the trigger several times until the bar is firmly introduced into the entry tube.
- 3- Insert heat into the gun for about 5 seconds.
- 4- Press the trigger until the glue comes out through the nozzle.
- 5- Hold both surfaces to be glued together during 15 seconds. There is no need to use clamps or other devices. Clean both surfaces before the process to improve it.
- 6- Switch the gun off after the job is finished. There is no need to clean it. Never take the glue bar off the gun through the back loading cartridge.

WARNING:

- Never touch the nozzle nor its surroundings or the melted glue as they might be hot.
- In case of accidental contact with the hot glue, never take it off your skin. Immerse it immediately in cold water instead.
- Use always protective eyewear.
- Unplug the gun after each use.
- If the power cable is damaged, have it always replaced by the manufacturer, nearest dealer or a qualified person. Never do it by yourself.
- Store the gun in a fresh and dry place.
- Don't keep the gun within the reach of children.

INSTRUÇÕES DE USO

Utilizar apenas barras de adesivo de 11 mm. de diâmetro.

COMO APLICAR A PISTOLA:

- 1- Ligar a pistola à rede de electricidade. Colocar a barra de adesivo na parte posterior da pistola.
- 2- Puxar o gatilho várias vezes até a barra ficar firmemente fixada ao tubo de entrada.
- 3- Aquecer a pistola durante uns 5 segundos.
- 4- Puxar o gatilho até o adesivo sair através da boquilha.
- 5- Ligar as superfícies transcorridos 15 segundos. Não é preciso utilizar prensas manuais nem qualquer outra ferramenta de fixação. Para um melhor resultado, limpar as superfícies.
- 6- Finalizado o trabalho, desligar a pistola. Não é necessário a limpar. Nunca retirar a barra de adesivo desde o tubo de carga na parte posterior da pistola.

PRECAUÇÃO:

- Não tocar a zona quente em volta da boquilha, nem a cola quente.
- Em caso de contacto accidental, não tentar remover a cola. Mergulhar imediatamente em água fria.
- Utilize sempre protecção para os olhos.
- Depois de usar, desligar sempre a ferramenta.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, faça-o substituir pelo fabricante, pelo seu agente distribuidor, ou por uma pessoa devidamente qualificada, para evitar qualquer risco.
- Armazenar em lugar fresco e seco.
- Manter fora do alcance das crianças.